

СОГЛАСОВАНО

Председатель Петровской городского  
округа местной организации  
Ставропольской краевой региональной  
организации общероссийской  
общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»  
В.Н.Буркалин/  
2021г.



УТВЕРЖДАЮ

заведующий муниципального  
казенного дошкольного  
образовательного учреждения  
детский сад № 19 «Красная  
шапочка» с.Шведино  
Т.А.Токарева/  
19» мая 2021г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Красная шапочка» с.Шведино (МКДОУ ДС № 19 «Красная шапочка» с.Шведино)
- 1.2. Адрес объекта 356518, Ставропольский край, Петровский район, с.Шведино, ул.Советская, 33.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 Этажей, 1048,4 кв. м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4758 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 2002 г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* \_\_\_\_\_, *капитального* \_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Красная шапочка» с.Шведино (МКДОУ ДС № 19 «Красная шапочка» с.Шведино)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 356518, Ставропольский край, Петровский район с.Шведино, ул.Советская, 33.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 356530 Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград улица Ленина 29, тел (86547)4-03-05, факс (86547)4-03-05, www.petrovoo.ucoz.ru e-mail:obrazovanie@petrogosk.ru

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

(по обслуживанию населения).

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) возраст 1.6 до 8 лет (согласно п. 3.4.2 Устава).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 70 воспитанников, 14 сотрудников

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## **3. Состояние доступности объекта**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) не предусмотрено ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.



3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *(есть, нет) есть.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) *нет*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1     | Все категории инвалидов и МГН               | «ДУ»  |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | «ДУ»  |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ»  |
| 4     | с нарушениями зрения                        | «ДУ»  |
| 5     | с нарушениями слуха                         | «ДУ»  |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | «ДУ»  |

\* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** |
|-------|--|--|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ -В  |
| 2     | Вход (входы) в здание  | ДЧ-И (Г.У) ДУ ( К.С.О)   |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ (К,О,С)ДЧ -И (Г.У)  |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ(К,О,С,Г) ДЧ -И(О.У)   |

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                 | ДУ (К) ДЧ -И (Г,У, О,С) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)        | ДУ(С,Г,К,О) ДЧ-И(О)     |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В                    |

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

доступно условно

При адаптации объекта необходимо:

- благоустройство территории;
- капитальный ремонт входов в здание, коридоров, санитарно-гигиенических помещений;
- технические средства: поручни, подъемники, кресла-коляски; визуальные и тактильно-визуальные знаковые средства отображения информации.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*    |
|---------|--|--|
| 1       | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт,      |
| 2       | Вход (входы) в здание  | Капитальный ремонт; технические решения невозможны |
| 3       | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт, капитальный ремонт                 |
| 4       | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт; технические решения невозможны     |
| 5       | Санитарно-гигиенические помещения                            | Текущий ремонт;                                    |



|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | технические решения невозможны                    |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)     | индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт      |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт      |
| 8 | Все зоны и участки                                | индивидуальное решение с ТСР, ситуационная помощь |

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения Плана адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН МКДОУ ДС № 19 «Красная шапочка» с.Шведино, утвержденного приказом 14.05.2021 года № 37-ОД

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение уровня доступности всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:  
Согласование с Петровской городской округа местной организацией Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, **-прилагается**

4.5. Информация размещена (обновлена): на Карте доступности субъекта Российской Федерации Ставропольского края картавозможностей .рф

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от “ 19 ” мая 20\_\_ Г.

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_

от “ 19 ” мая 20 21 Г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_

от “ \_\_\_\_\_ ” 20\_\_ Г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

заведующий МКДОУ ДС №  
19 «Красная шапочка»

с.Шведино

*Т.А.Токарева* Т.А.Токарева

19.05.2021 г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Красная шапочка» с.Шведино

1.2. Адрес объекта РФ 356518 Ставропольский край Петровский район с.Шведино ул.Советская, 33.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_ 1964 \_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ 2002 \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Красная шапочка» с.Шведино (МКДОУ ДС № 19 «Красная шапочка» с.Шведино)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 356518 РФ Ставропольский край, Петровский район, с.Шведино ул.Советская, 33

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,



аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 356530 Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград ул. Ленина, 29 тел. (86447) 4-03-05, факс:(86447) 4-03-05, адрес сайта : www.petrovoo.ucoz.ru e-mail:obrazovanie@petrogosk.ru

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте 1.6 до 8 лет ( согласно п. 3.4.2 Устава)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 70 воспитанников

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- нет

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского



**транспорта:**

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать нет)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (описать) нет

**3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта |
|-------|---|---|
| 1     | Все категории инвалидов и МГН               | «ДУ»                                    |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | «ДУ»                                    |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ»                                    |
| 4     | с нарушениями зрения                        | «ДУ»                                    |
| 5     | с нарушениями слуха                         | «ДУ»                                    |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | «ДУ»                                    |

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

**4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)**

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|---|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)      | индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт,   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 2 | Вход (входы) в здание   | Капитальный ремонт;<br>технические решения<br>невозможны |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания<br>(в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт,<br>капитальный ремонт                    |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого<br>посещения объекта) | Текущий ремонт;<br>технические решения<br>невозможны     |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                               | Текущий ремонт;<br>технические решения<br>невозможны     |
| 6 | Система информации на объекте<br>(на всех зонах)                | индивидуальное<br>решение с ТСР,<br>текущий ремонт       |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки<br>транспорта)            | индивидуальное<br>решение с ТСР,<br>текущий ремонт       |
| 8 | Все зоны и участки  | индивидуальное<br>решение с ТСР,<br>ситуационная помощь  |

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано** карта возможностей .рф 10.10.2019 г.

Заведующий МКДОУ ДС № 19  
«Красная шапочка» с.Шведино

 Т.А.Токарева

тел. 8-864-47-61-1-68





**План**  
**адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН**  
**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 19 «Красная шапочка» с. Шведино**  
**(МКДОУ ДС № 19 «Красная шапочка» с. Шведино)**

Приказ № 37-ОД от 14.05.2021 г.

| № п/п | Плановые работы  |                               | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***      | Период проведения работ          | Ответственный исполнитель, соисполнители                          | Дата текущего контроля |
|-------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|---|------------------------|
|       | Содержание работ*  | Вид** работ                   |   |                                  |   |                        |
| 1     | 2  | 3                             | 4   | 5                                | 6   | 7                      |
| 1.    | <p><u>Территория прилегающая к зданию:</u><br/>                     Адаптировать вход на территорию.<br/>                     Установка тактильных средств и средств информационной поддержки<br/>                     Оборудование стоянки для спецтранспорта инвалидов.<br/> <u>Вход 1 в здание:</u><br/>                     Установка порога в соответствии с требованиями стандартов, установить контрастную разметку.<br/>                     Закрепить грязезащитное покрытие.</p> | <p>КР</p> <p>ТР</p> <p>КР</p> | <p>ДЧ-И (О,Г,У)<br/>                     ДУ-И (К,С)</p> | <p>По мере выделения средств</p> | <p>заведующий,<br/>                     заведующий хозяйством</p> | <p>2023г.</p>          |
| 2.    |  | КР                            | <p>ДЧ-И (О,Г,У)<br/>                     ДУ-И (К,С)</p> | <p>По мере выделения средств</p> | <p>заведующий,<br/>                     заведующий хозяйством</p> | <p>2025г.</p>          |

|    |  |                  |  |                                  |  |               |
|----|--|------------------|--|----------------------------------|--|---------------|
| 3. | <p>Установки тактильных средств и средств информационной поддержки.</p> <p><u>Вход 2</u> в здание:</p> <p>Установка порога в соответствии с требованиями стандартов, установка контрастную разметку. Закрепить грязезащитное покрытие.</p> <p>Установка кнопки «Вызова сотрудника»</p> <p>Установка тактильных средств и средств информационной поддержки.</p> | <p><b>КР</b></p> | <p><b>ДЧ-И (О,Г,У)</b><br/><b>ДУ-И (К,С)</b></p> | <p>По мере выделения средств</p> | <p>заведующий,<br/>заведующий<br/>хозяйством</p> | <p>2025г.</p> |
| 4. | <p><u>Пути движения внутри здания:</u></p> <p>Установка тактильных средств и средств информационной поддержки.</p>   | <p><b>ТР</b></p> | <p><b>ДЧ-И (О,Г,У)</b><br/><b>ДУ-И (К,С)</b></p> | <p>По мере выделения средств</p> | <p>заведующий,<br/>заведующий<br/>хозяйством</p> | <p>2023г.</p> |
| 5. | <p><u>Кабинетная форма обслуживания:</u></p> <p>Установка дверного блока в соответствии с требованиями стандартов, установка отсутствующих тактильных и информационных знаков.</p> <p><u>Зальная форма обслуживания:</u></p> <p>Установка отсутствующих тактильных и информационных знаков.</p>  | <p><b>КР</b></p> | <p><b>ДЧ-И (О,Г,У)</b><br/><b>ДУ-И (К,С)</b></p> | <p>По мере выделения средств</p> | <p>заведующий,<br/>заведующий<br/>хозяйством</p> | <p>2023г.</p> |
| 6. | <p><u>Санитарно-гигиенические</u></p>  | <p><b>ТР</b></p> | <p><b>ДЧ-И (О,Г,У)</b></p>                       | <p>По мере выделения</p>         | <p>заведующий,</p>                               | <p>2024г.</p> |



| 7. | Система информации на объекте:   | ТР | ДЧ-И (О, Г, У)<br>ДУ-И (К, С) | По мере выделения средств | занимающийся заведующий хозяйством | 2023г. |
|----|--|----|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|
|    | Необходима установка указателей движения и таблички с наименованием учреждения |    |                               |                           |                                    |        |

Токарева Татьяна Анатольевна *Tokareva*

**Примечание:**

- ТР – текущий ремонт
- ПСД – подготовка проектно-сметной документации
- Стр - строительство
- КР – капитальный ремонт
- Рек – реконструкция
- Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. Мероприятия
- ДП-В - доступен полностью всем;
- ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов);
- ДЧ-В - доступен частично всем;
- ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);
- ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Приложение А.4  
УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОСЗН

*Иванов*  
"19" мая 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ \_\_\_\_\_**

Петровский городской  
округ  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

"19" 05 2021 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Красная шапочка» с.Шведино
  - 1.2. Адрес объекта РФ 356518, Ставропольский край, Петровский район, с.Шведино, ул.Советская, 33.
  - 1.3. Сведения о размещении объекта
    - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1048,4 кв. м
    - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
    - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4758 кв. м
  - 1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 2002
  - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_
  - 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Красная шапочка» с.Шведино (МКДОУ ДС № 19 «Красная шапочка» с.Шведино)
  - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 356518 РФ Ставропольский край, Петровский район, с.Шведино, ул.Советская, 33.
- 2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация образование



### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_ м

3.2.2. время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1     | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ (К,С,О) ДУ   |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                | ДУ  |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ  |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| 5     | с нарушениями слуха                         | ДУ  |

|   |                                    |    |
|---|------------------------------------|----|
| б | с нарушениями умственного развития | ДУ |
|---|------------------------------------|----|

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** | Приложение |             |
|-------|--|--|------------|-------------|
|       |  |  | № на плане | № фото      |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В(СГ,О,С)   |            | 1.2         |
| 2     | Вход (входы) в здание  | ДУ (К, С) ДЧ-И (Г,О,У)   |            | 3.4.5,6     |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ (К, С) ДЧ-И (Г,О,У)   |            | 7.8.9       |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ(К, С,Г) ДЧ-И (О,У)  |            | 10.11,12,13 |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ(К,) ДЧ-И (О,У)  |            | 14,15       |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ(КС,Г) ДЧ-И(С,Г,О,У)   |            | 16          |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-В   |            |             |

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

При адаптации объекта необходимо:

- благоустройство территории;
- капитальный ремонт входов в здание, коридоров, санитарно-гигиенических помещений;
- технические средства: поручни, подъемник, кресла-коляски;
- визуальные и тактильно-визуальные знаковые средства отображения информации.



#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*    |
|---|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт,      |
| 2 | Вход (входы) в здание  | Капитальный ремонт; технические решения невозможны |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт, капитальный ремонт                 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт; технические решения невозможны     |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Текущий ремонт; технические решения невозможны     |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт       |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт       |
| 8 | Все зоны и участки   | индивидуальное решение с ТСР, ситуационная помощь  |

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

##### 4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств



в рамках исполнения Плана адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН МКДОУ ДС № 19 «Красная шапочка» с. Шведино, утвержденного от 14.05.2021 г. № 57-ОД

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступен полностью всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование с Петровского городского округа местной организацией Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается- прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Ставропольского края карта возможностей .рф .

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

|  |    |          |    |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на | <u>3</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на | <u>3</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на | <u>3</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте  
МКДОУ ДС № 19 «Красная шапочка»  
с/Шведино

Плътажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к  
объекту) \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

руководитель  
рабочей группы  
председатель ОО  
АПГОСК \_\_\_\_\_ Шевченко Н.А.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

председатель рабочей группы  
председатель ОО  
АПГОСК \_\_\_\_\_ Савченко С.И.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

ведущий специалист  
ОО АПГОСК \_\_\_\_\_ Лубенченко Т.Н.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

ведущий специалист  
управления труда \_\_\_\_\_ Кузыченко Э.А..  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

в том числе:  
представители общественных  
организаций инвалидов  
Председатель Петровская МО  
МОИ \_\_\_\_\_ Буркалин В.Н.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте  
ведущий МКДОУ ДС №  
9 «Красная шапочка»  
с.Шведино \_\_\_\_\_ Токарева Т.А.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_



Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_

от " 19 " мая 20 21 г.

### I. Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 19 «Красная шапочка» с.Шведино

356518, Ставропольский край, Петровский район, с.Шведино, ул.Советская, 33

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |   | Выявленные нарушения и замечания                          |                                  | Работы по адаптации объектов   |                |
|-------|--|------------------|---|---|----------------------------------|--|----------------|
|       |  | есть/нет         | № фото  | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ     |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             | Фото №1<br>  | Отсутствуют визуальная информация, тактильные обозначения | ДЧ-В (С,О,СГ)                    | Установка визуальной информации, тактильных обозначений                                    | Текущий ремонт |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | Фото № 2<br> | Ровное покрытие, асфальтированная поверхность.            | ДЧ-В (С,О,СГ)                    |  | Текущий ремонт |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | нет              |   |   |                                  |  |                |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | нет              |   |   | ДЧ-В (С,О,СГ)                    |  | Текущий ремонт |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | нет              |   | Отсутствуют парковочные места для транспорта инвалидов    | ДЧ-В (С,О,СГ)                    | Организовать парковку для автотранспорта и выделить места для инвалидов согласно норматива | Текущий ремонт |

|                               |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

ПУИ  
ДП

компа  
шпа

ва) р  
вде

ва)  
вде

ва)  
вде

ва)  
вде

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности *<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--|
|   |   | № фото     |  |
| Территория, прилегающая к зданию            | ДЧ-В  | №1,2       | Текущий ремонт   |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

### Комментарий к заключению:

Состояние доступности оценено как Доступно частично всем (ДЧ-В).






Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_


от " 19 " мая 20 21 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 19 «Красная шапочка» с.Шведино  
356518, Ставропольский край, Петровский район, с.Шведино, ул.Советская, 33.

| №  | Наименование функционального-планировочного элемента | Наличие элемента |   | Выявленные нарушения и замечания                |                                  | Работы по адаптации объектов  |                |
|----|--|------------------|---|---|----------------------------------|---|----------------|
|    |  | есть/нет         | № фото  | Содержание                                      | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ     |
| 21 | Лестница (наружная)                                  | есть             | <br>Фото №3   | Одиночные ступени недопустимы                   | К, О, С                          |   | Текущий ремонт |
| 22 | Пандус (наружный)                                    | нет              |   |   | О, С, К                          |   | Текущий ремонт |
| 23 | Входная площадка (перед дверью)                      | есть             | <br>Фото №4  | Отсутствует тактильная информация об учреждении | С                                | Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом | Текущий ремонт |
| 24 | Дверь (входная)                                      | есть             | <br>Фото № 5 | Отсутствует световой и звуковой маяк            | С, Г                             | Установка светового и звукового маяка   | Текущий ремонт |

|                         | есть | Фото № 6  | нет |  |  |  |
|-------------------------|------|---|-----|--|--|--|
| Табур                   |      |  |     |  |  |  |
| ОБЩИЕ требования к элсе |      |   |     |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности *<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|---|
|   |   | № фото     |   |
| Вход в здание                               | ДЧ-И (О, Г, У)<br>ДУ (К, С)                                     | 3, 5,6     | Текущий ремонт  |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

- состояние доступности объекта оценено как Доступно полностью избирательно (ДЧ-И): О, Г, У

- состояние доступности объекта оценено как Доступно условно (ДУ): К, С





Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_



от " 19 " мая \_\_\_\_\_ 20 21 г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 19 «Красная шапочка» с.Шведино  
356518, Ставропольский край, Петровский район, с.Шведино, ул.Советская, 33

| Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания  |                                    | Работы по адаптации объектов   |                    |
|---|------------------|--|---|------------------------------------|--|--------------------|
|   | есть/нет         | № фото   | Содержание  | Значим о для инвали да (категория) | Содержание   | Виды работ         |
| Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             | Фото №7<br> | Недостаточная ширина пути движения в чистоте ( в т.ч. узкий коридор, проход, проезд, дверной проём) | К, О, С                            | Расширить дверные проемы до уровня не менее 0,9 м.                   | Текущий ремонт     |
| Лестница (внутри здания)                            | есть             | Фото №8<br> | Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней   | К, О, С                            | Обеспечить контрастную маркировку крайних ступеней лестничных маршей | Капитальный ремонт |
| Пандус (внутри здания)                              | нет              |  |   |                                    |  |                    |
| Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              |  |   |                                    |  |                    |

|  |             |   |   |  |                       |
|--|-------------|---|---|--|-----------------------|
| <p>Дверь</p>                                     | <p>есть</p> | <p>Фото № 9</p>  | <p>Дверь одностворчатая, порогов в проемах дверей нет.</p>  |  | <p>Текущий ремонт</p> |
| <p>Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</p> | <p>есть</p> | <p>Фото №10</p>  | <p>Неорганизованность путей эвакуации и информации для инвалидов о чрезвычайных ситуациях и оповещения в экстренных случаях</p> | <p>К, О, С</p> <p>Организовать пути эвакуации и безопасные зоны (при необходимости).</p> <p>Разместить информацию о расположении путей эвакуации, организовать предупреждение об опасности и о чрезвычайных ситуациях с учётом особенностей восприятия различных категорий инвалидов</p> | <p>Текущий ремонт</p> |
| <p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>                   |             |   |   |  |                       |

**II. Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности *<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--|
|  |   | № фото     |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У)<br>ДУ (К, С)                                     | 8          | капитальный ремонт   |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

- состояние доступности оценено как Доступно полностью избирательно (ДЧ-И): О, Г, У

- состояние доступности оценено как Доступно условно (ДУ): К, С





Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_

от " 19 " мая 20 21 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 19 «Красная шапочка» с.Шведино.  
356518, Ставропольский край, Петровский район, с.Шведино, ул.Советская, 33.

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |   | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов  |                |
|--|------------------|---|--|----------------------------------|---|----------------|
|  | есть/нет         | № фото  | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Вид работ      |
| Кабинетная форма обслуживания                      | есть             | <br>Фото №11 | Зоны целевого назначения являются условно или частично доступными для всех категорий инвалидов | К, С, Г                          | Приобретения дополнительных адаптивных средств, позволяющие улучшить качество предоставляемой услуги в виде использования каких либо технических средств, рекомендовано приобретать при необходимости | Текущий ремонт |
| Зальная форма обслуживания                         | есть             | <br>Фото №12 |  | К, С, Г                          |   | Текущий ремонт |
| Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |   |  |                                  |   |                |
| Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |   |  |                                  |   |                |
| Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |   |  |                                  |   |                |
| ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |   |  |                                  |   |                |

**II. Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны                                  | Состояние доступности *<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--|
|  |   | № фото     |  |
| Зоны целевого назначения здания<br>(Вариант I - зона обслуживания инвалидов) | ДЧ-И (О, У)<br>ДУ (К, С, Г)                                     | 11,12      | Текущий ремонт   |
|  |   |            |  |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению по данной зоне объекта:**

- состояние доступности оценено как Доступно полностью избирательно (ДЧ-И): О, У

- состояние доступности оценено как Доступно условно (ДУ): К, С, Г.


Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_

от " 19 " мая 20 21 г.


**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 19 «Красная шапочка» с.Шведино  
356518, Ставропольский край, Петровский район, с.Шведино, ул.Советская, 33.

| № ш/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |   | Выявленные нарушения и замечания                          |                                  | Работы по адаптации объектов  |                    |
|-------|--|------------------|---|---|----------------------------------|---|--------------------|
|       |  | есть/нет         | № фото  | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ         |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             | Фото №13<br> | Недостаточные габариты санитарно-гигиенического помещения | К, С, О                          | Оборудовать кабину:<br>Ширина – 1,65 м., глубина – 2,2 м.<br>В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресло-коляски.<br><br>Установить поручни с 2 сторон (со стороны свободного пространства поручень откидной) | Капитальный ремонт |



|    |                                     |      |   |  |        |   |                      |
|----|-------------------------------------|------|---|--|--------|---|----------------------|
| 52 | Душевая/<br>ванная<br>комната       | есть | Фото №14<br> |  | К, С,О | Установить<br>поручни с 2<br>сторон (со<br>стороны<br>свободного<br>пространства<br>поручень<br>откидной) | Капитальне<br>ремонт |
| 53 | Бытовая<br>комната<br>(гардеробная) | нет  |   |  |        |   |                      |
|    | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне       |      |   |  |        |   |                      |

**II. Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности *<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|---|
|   |   | № фото     |   |
| Санитарно-гигиенических помещений           | ДЧ-И (О, С, Г, У)<br>ДУ(К)                                      | 13,14      | Капитальный ремонт  |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению по данной зоне объекта:**

- состояние доступности оценено как Доступно частично избирательно (ДЧ-И): О, С, Г

- состояние доступности оценено как Доступно условно (ДУ): К.


Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_

от " 19 " мая 20 21 г.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 19 «Красная шапочка» с.Шведино  
356518, Ставропольский край, Петровский район, с.Шведино, ул.Советская, 33.

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |   | Выявленные нарушения и замечания                          |                                  | Работы по адаптации объекта   |                    |
|-------|--|------------------|---|---|----------------------------------|---|--------------------|
|       |  | есть/нет         | № фото  | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ         |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             | Фото №13<br> | Недостаточные габариты санитарно-гигиенического помещения | К, С, О                          | Оборудовать кабину:<br>Ширина – 1,65 м., глубина – 2,2 м.<br>В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресло-коляски.<br><br>Установить поручни с 2 сторон (со стороны свободного пространства поручень откидной) | Капитальный ремонт |



**II. Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности *<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|---|
|   |   | № фото     |   |
| Санитарно-гигиенических помещений           | ДЧ-И (О, С, Г, У)<br>ДУ(К)                                      | 13,14      | Капитальный ремонт  |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению по данной зоне объекта:**

- состояние доступности оценено как Доступно частично избирательно (ДЧ-И): О, С, Г
- состояние доступности оценено как Доступно условно (ДУ): К.

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_

от " 19 " \_\_\_\_\_ мая 20 21 г.

**I. Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 19 «Красная шапочка» с.Шведино  
356517, Ставропольский край, Петровский район, с. Шведино, ул.Советская, 33.

Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование функционального-планировочного элемента | Наличие элемента |   | Выявленные нарушения и замечания                          | С | Работы по адаптации объектов            |                                    |
|----------|--|------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
|          |  | есть             | нет   |   |   | Установка средств оповещения            | Текущий ремонт                     |
| 6.1      | Визуальные средства                                  | есть             | Фото №15<br> | Отсутствует тактильное средство оповещения о приеме       | С | Установка средств оповещения            | Текущий ремонт                     |
| 6.2      | Акустические средства                                | нет              |   | Отсутствует звуковое оповещение о приеме                  | Г | Необходимо внести изменения в программу | Индивидуальное техническое решение |
| 6.3      | Тактильные средства                                  | нет              |   | Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом | С | Изготовленные и установка табличек      | Текущий ремонт                     |
|          | ОБЩИЕ требования к зоне                              |                  |   |   |   |   |                                    |

**II. Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности *<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--|
|   |   | № фото     |  |
| Системы информации на объекте               | ДЧ-И (О, У)<br>ДУ (К, С, Г)                                     | 15         | Текущий ремонт и индивидуальное техническое решение                            |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению по данной зоне объекта:**

- состояние доступности оценено как Доступно частично избирательно (ДЧ-И): О, У
- состояние доступности оценено как Доступно условно (ДУ): К, С, Г.






ФОТО 4



ФОТО 2